mixing control





(or



)

Mix	0 ~ 0.5 (0.34 / 0.65)
AA	A ~ A * 0.65 + B * 0.34
BB	B ~ B * 0.65 + A * 0.34

---

phase control