

Coleman Model508 STOVE 2レバー


微妙な火力調整ができる黒レバーの軸よりガソリン漏れ！引火して大惨事

ネット先生にそれらしい記事なし。




Coleman Model508 STOVE 2レバー

30年以上前に購入。製造年月日は89年11月



燃料もれは上図 15 のレバー軸



パーツ番号 508-5891

パーツ番号 508-5891 のパーツは・・・ とんでもないプレミアな部品になっていました。

コールマン ジェネレーター #508/400A 508-5891

Coleman(コールマン)

★★★★☆ 40個の評価

この商品は現在お取り扱いできません。在庫状況について



ストーブ、コンロ > シングルバーナー > ガソリン

コールマン Coleman 508-5891 ジェネレーター 400A 508

未使用 | 1円開始

落札 **18,000円**

開始 1円

入札 43 終了日時 01/26 22:21

どうするか考えぬいた結果、赤レバーと同じグラファイトパッキンであると信じて分解に着手！

[<赤レバー（2レバー）から燃料漏れ困ってませんか？>400系508系グラファイトパッキン（赤レバー部）1個](#)



予想的中！赤レバー同様グラファイトパッキンでした。

コールマンパーツショップ by North Field ありがとうございます。



火力調整用のニードル部品



きれいに掃除した部品の様子。パッキン到着



【失敗その1】レバー軸を伸ばすときに先端を折ってしまいました・・・



火力調整ニードルの先端（火力大）



（火力小）



調整レバー取り付け口。グラフィイトパッキンのカス清掃は大変。



いよいよ取付。一度締めこむとパッキンはとれません。覚悟が必要です。



復旧完了。漏れは完全に止まりました。



しかし【失敗その2】火力調整レバー位置が逆転。本来左が最小、右が最大なのに・・・



【失敗その3】火力調整用黒レバーが行方不明・・・

仕方がないので、コールマンパーツショップ by North Field に発注します・・・